

Gremium	Termin	Status
Ortsbeirat Rheingönheim	20.06.2018	öffentlich

**Anfrage der SPD-Ortsbeiratsfraktion
Verkehrssicherheit in der Eisenbahnstraße**

Vorlage Nr.: 20185837

Stellungnahme von 4-21

Zu 1. Rankgerüste werden in Absprache mit dem Bereich Stadtplanung und dem Bereich Straßenverkehr an Stellen geplant, an denen Leitungen im Boden liegen, und aus dem Grund keine Bäume gepflanzt werden können. Klimatechnisch und gestalterisch bereichert und gliedert das Grün den Straßenabschnitt.

Zu 2. Autofahrer passen nicht auf, beschädigen Einbauten und begehen Fahrerflucht.

Zu 3. Die Rankgerüste werden ersetzt, die Bepflanzung im Herbst ergänzt.

Zu 5. Hier sind keine weiteren Maßnahmen geplant.

Zu 6. Sobald der Bodenschluss der Pflanzen erfolgt ist, können sie sich Wasser aus den tiefer liegenden Bodenschichten erschließen. Gut tun würde es, wenn Anwohner zusätzlich gießen würden. Die Verwaltung kann aus Kostengründen keine zusätzlichen Gießgänge beauftragen.

4-21

Stellungnahme von 2-15

Der Bereich Straßenverkehr beantwortet die Fragen 1 und 2 in seiner Zuständigkeit als Straßenverkehrsbehörde. Die Fragen 3,4,5 und 6 müssten vom Bereich Grünflächen, die für die Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns zuständig sind, beantwortet werden.

Frage 1

Die Rankgerüste stehen ebenso wie die Bäume in vorgezogenen Beeten, die mit einem Bordstein versehen sind. Dadurch gestaltet sich der rechts Fahrbahnrand im Bereich der Beete mit einem Versatz nach links. Die Führung des Fahrbahnrandes ist durch die Bordsteinkanten vorgegeben und erkennbar. Bei verkehrsgerechtem Verhalten stellen die vorgezogenen Beete auch kein Grund für einen Schaden dar.

Frage 2

Da uns Gründe hierfür nicht bekannt sind, wurde bei der Polizei, die die „Unfallsteckkarte“ führt, nachgefragt, welche Gründe bei Unfällen angeführt wurden. Danach wurden seit Anfang 2017 genau 2 Unfälle in der Eisenbahnstraße aufgenommen wurden -ein Wendevorgang eines Sattelzuges der dabei einen Baum beschädigte und einmal Anfahren an ein Rankgerüst mit Fahrerflucht (hier lässt sich der Grund nicht feststellen).

Bei der Ortsbesichtigung ist aufgefallen, dass auch einige Fahrzeuge entgegen der Fahrtrichtung abgestellt waren. Auch dies könnte ein Grund sein.

2-15: