

Gremium	Termin	Status
Ortsbeirat Ruchheim	10.09.2018	öffentlich

**Anfrage des Mitglieds die GRÜNEN im Ortsbeirat
Ersatz für zerstörte Sandsteinwasserstelle**

Vorlage Nr.: 20186246

Stellungnahme der Verwaltung

Es ist richtig, dass der Bereich "Grünflächen und Friedhöfe" die Zusage gegeben hatte, die defekte Sandsteinsäule zur Wasserentnahme wieder instand zu setzen. Mittlerweile wurden auf anderen Friedhöfen, z.B. auf dem Rheingönheimer Friedhof, die jetzt auch auf dem Ruchheimer Friedhof eingebaute Wassersäule aus Edelstahl installiert mit einem wesentlich geringeren Kostenaufwand, sowohl bei der Erstinstallation, als auch bei einem eventuell notwendig werdenden Austausch. Sicherlich kann man über das Design dieser neuen Wasserstelle unterschiedlicher Meinung sein.

Was jedoch die angezweifelte Funktionalität, bzw. Ergonomie betrifft, so vertreten wir, der Bereich "Grünflächen und Friedhöfe", die Auffassung, dass die neue Edelstahlwassersäule bei weitem ergonomischer ist, als die ehemals vorhandene Sandsteinsäule. Die Gießkanne steht beim Befüllen tiefer als bisher; das bringt den Vorteil, gerade für ältere Menschen, dass die gefüllte, schwere Gießkanne mit wesentlich geringerem Kraftaufwand vom Abstellgitter gehoben werden kann, weil dieses nahezu auf Tragehöhe angebracht ist. Bei der alten Sandsteinsäule musste die befüllte Gießkanne zuerst angehoben und dann auf Tragehöhe abgelassen werden; dies bedeutet für den angesprochenen Nutzerkreis (ältere Menschen) eine erheblich größere Kraftanstrengung als bei der neuen Edelstahlsäule. Falls das zusätzlich angebrachte Schlauchstück tatsächlich so hinderlich ist wie dargestellt, kann dieses wieder entfernt werden; möglicherweise recht eine Kürzung des Ausgusschlauchs für eine bessere Bedienbarkeit aus.

Den Wunsch nach gestalterischer Einheitlichkeit ist aus unserer Sicht nachvollziehbar und soll aufgrund der bisherigen Erfahrungen sukzessiv umgesetzt werden, zumindest in Zusammenhang mit einer notwendig werdenden Reparatur, eines Austauschs oder einer erforderlichen Neuinstallation. Allerdings haben wir uns entschieden, vorhandene Sandsteinsäulen aufgrund des hohen Kostenaufwands bei Reparatur oder Austausch nur noch in Ausnahmefällen, z.B. in historischen Grabfeldern, instand zu setzen, bzw. zu reparieren. Dafür bitten wir um Verständnis.

