

TOP 7

Gremium	Termin	Status
Ortsbeirat Oppau	28.01.2025	öffentlich

Anfrage der CDU-Ortsbeiratsfraktion
Überprüfung der Kanalisation, die bei Starkregen zur Überflutung der Straßen führen

Vorlage Nr.: 20250782

Stellungnahme Bereich Stadtentwässerung

Die Leistungsfähigkeit der Kanalisation entspricht sowohl in der Oppauer Straße als auch in der Edigheimer Straße den nach DWA-Richtlinien geforderten Ausbaustandards. Die schadlose Ableitung des anzusetzenden Bemessungsereignisses (Auftrittswahrscheinlichkeit einmal in drei Jahren) ist gewährleistet. Ein Überstau an den Kanalschächten (Austritt von Abwasser) stellt sich nicht ein.

Das Kanalnetz wird gem. den gesetzlichen Vorgaben alle 10 Jahre untersucht und davor gereinigt. Die Abwasserkanäle in Edigheim wurden im Kreuzungsbereich Oppauer Straße/Bürgermeister-Fries-Straße im März 2019 mit der Kamera untersucht, die Abwasserkanäle in Oppau zwischen Bahnübergang und Humboldtstraße im November 2020. In beiden Bereichen wurden keine abflussbehindernden Schäden festgestellt.

Der Bereich 4-24 Stadtentwässerung und Straßenunterhalt ist durch den Bereich 4-14 Tiefbau als Straßenbaulastträger beauftragt, die Schmutzfangeimer der Straßeneinläufe („Sinkkästen“) entlang der Ortsstraßen im Zuständigkeitsbereich von 4-14 in der Regel 1 x jährlich zu reinigen.

Nach der Beschreibung müsste es sich im Kreuzungsbereich in Edigheim um den Sinkkasten 00791-SK33 handeln. Dieser Sinkkasten und weitere in diesem Bereich wurden am

19.09.2024 zuletzt geleert. Erkennbare Mängel wurden nicht dokumentiert.

Eine erneute Überprüfung am 21.01.2025 ergab hinsichtlich des Füllgrades des SK-Eimers noch keinen dringenden Handlungsbedarf. Da der Sinkkasten aber offenbar Anlass zur Beschwerde liefert, werden wir eine Freigabe zur Untersuchung der Anschlussleitung mittels Kamera bei 4-14 beantragen.

Die Sinkkästen in Oppau stehen aktuell zur turnusmäßigen Leerung an.

Aufgrund des Frostes ist eine Leerung der Sinkkasteneimer derzeit generell nur schwer möglich, da einerseits die Roste in den Rahmen festgefroren sind und das feuchte SK-Räumgut in den SK-Eimern ebenfalls. Sobald die Witterung es zulässt, werden wir die betroffenen Bereiche vorrangig bearbeiten.

Heike Kamenz (4-24@ludwigshafen.de)