

Programme 2012 Bauunterhalt Bäder, Hallenbad Süd

Objekt	Massnahmen	Kosten	MA	Termin
B	Hallenbad Süd			
	Diverse Fliesen- und Fugenarbeiten (Becken, Beckenkopf)	8.000,00	Triems	
B	Reparatur der Eingangstür	10.000,00	Triems	
B	Neugestaltung der Damentoilette	14.000,00	Triems	
B	Überprüfen und ggf. Reparatur der Überlaufrinne	2.000,00	Triems	
B	Erneuerung Brandschutztür Technikraum	3.000,00	Triems	
B	Austausch der Türen der Duschräume Mädchen und Jung	14.000,00	Triems	
T	Montage neuer Einstromöffnungen für das Lehrbecken	15.000,00	Lodderstedt	
T	Aufbau einer neuen Ansaugleitung für die Rohwasserleitung	8.500,00	Lodderstedt	
B	1. BA Umkleieraum (Fenster, Türen, Heizungsrückbau)	75.000,00	Triems/Lodderstedt	
	Summe Maßnahmen	149.500,00		
T	Summe Wartung HKS	3.000,00		
T	Summe Wartung EL	1.000,00		
T	Summe Wartung BMA/EMA	1.500,00		
T	Summe Wartung Masch.-Technik	2.500,00		
T	Vollzug LVO-Haustechnik GUV 2.10	1.500,00		
T	Mängel LVO-GUV 2.10	2.000,00		
T	Wasserhygiene	1.500,00		
B/T	Unvorhergesehenes HB Süd	5.500,00		
	Gesamtsumme	168.000,00		