

Kath. Kindergarten St. Sebastian I, Pfarrer-Krebs-Str. 26

In der o.g. Kindertagesstätte wurde eine Begehung durch die Unfallkasse und eine Gefahrenverhütungsschau mit der Feuerwehr durchgeführt. Bei der Begehung durch die Unfallkasse stellte sich u.a. heraus, dass einige Unfallverhütungsvorschriften nicht eingehalten wurden, wie z.B. der fehlende Fingerklemmschutz für die Türen, Nachrüstung des Schließzylinders am Zauntor, Verbrühungsschutz an 2 Waschrinnen sowie der Treppenaufstieg zum Wickeltisch. Die Kosten betragen 16.881,28 Euro.

Außerdem beantragt der Träger Verdunklungsanlagen für die Fenster in den Schlafräumen, welche zurzeit mit schwarzem Papier zugeklebt sind. Die Kosten betragen 3.640,98 Euro.

Bei der Gefahrenverhütungsschau mit der Feuerwehr wurden u.a. Türfeststellanlagen beanstandet und die Brandschutztüren müssen nachgerüstet werden. Die Kosten betragen 9.100,00 Euro.

Die Gesamtkosten betragen 29.622,26 Euro. Die Kosten unterteilen sich wie folgt:

1. Kofinanzierung Ziffer 1 hier 70%. Die Gesamtkosten betragen 20.522,26 Euro. Der Zuschuss beträgt **14.365,58 Euro**.

2. Kofinanzierung Ziffer 6, Brandschutz 95%. Die Gesamtkosten betragen 9.100,00 Euro. Der Zuschuss beträgt **8.645,00 Euro**.

Der Gesamtzuschuss beträgt **23.010,58 Euro**.

Der Bereich Gebäudemanagement hat die Kostenkalkulation geprüft und die Kosten in Höhe von 29.622,26 Euro als angemessen bewertet.