

	Programme 2013 Bauunterhalt Bäder, Hallenbad Süd		
	Objekt	Massnahmen	Kosten
B	Hallenbad Süd	Diverse Fliesen- und Fugenarbeiten (Becken, Beckenkopf)	4.000,00
B		Überprüfen und Instandsetzen Überlaufrinne	4.500,00
T		Sanierung der Abwasserinstallation im KG	14.000,00
B/T		Erneuerung der Decke und Beleuchtung im Eingangsbereich	6.000,00
B		Erneuerung Brandschutztür Technikraum	3.000,00
B		Metallpfosten im Eingangsbereich streichen	1.500,00
B		Schreinerarbeiten an den Umkleideschränken	1.500,00
T		Aufbau einer neuen Ansaugleitung für die Rohwasserleitung	18.000,00
T		Einbau einer Web-Bedienung für die MSR	3.500,00
	Summe Maßnahmen		56.000,00
T	Summe Wartung HKS		3.000,00
T	Summe Wartung EL		1.000,00
T	Summe Wartung BMA/EMA		1.500,00
T	Summe Wartung Masch.-Technik		2.500,00
T	Vollzug LVO-Haustechnik GUV 2.10		1.500,00
T	Mängel LVO-GUV 2.10		2.000,00
T	Wasserhygiene		1.500,00
B/T	Unvorhergesehenes	HB Süd	5.500,00
B/T	Rückstellungen Projekte 13/14		123.754,00
	Gesamtsumme Brutto		198.254,00
	Gesamtsumme Netto		166.600,00