

Promenadensteg über den Luitpoldhafen

Sanierung 2012

Promenadensteg über den Luitpoldhafen Bestand



Promenadensteg über den Luitpoldhafen Bestand



Promenadensteg über den Luitpoldhafen Bestand



Promenadensteg über den Luitpoldhafen Bestand



Promenadensteg über den Luitpoldhafen Bestand



Promenadensteg über den Luitpoldhafen Bestand



Promenadensteg über den Luitpoldhafen Bestand



Promenadensteg über den Luitpoldhafen Bestand



Promenadensteg über den Luitpoldhafen Bestand



Promenadensteg über den Luitpoldhafen Maßnahmen 2012

Stahlhohlkasten

Korrosionsschutzbeschichtung am Ende der
technischen Lebensdauer

- Erneuerung außen und innen

Promenadensteg über den Luitpoldhafen Maßnahmen 2012

Stahlhohlkasten

Entwässerungsleitungen defekt,
vorschriftswidrig aus PVC

➤ Erneuerung

Promenadensteg über den Luitpoldhafen Maßnahmen 2012

Unterbau

Pfeiler, Widerlager, Stützen

Betonabplatzungen

- Sanierung

Beschichtungssystem rissig

- Erneuerung

Promenadensteg über den Luitpoldhafen Maßnahmen 2012

Lager, Übergangskonstruktionen

Korrosionsschäden

- Sanierung, Neubeschichtung


Promenadensteg über den Luitpoldhafen Maßnahmen 2012

Brückenbelag

Oberflächenschäden

- Sanierung, Neubeschichtung

Promenadensteg über den Luitpoldhafen Maßnahmen 2012 neue Beleuchtung




Promenadensteg über den Luitpoldhafen Maßnahmen 2012 neue Beleuchtung



Promenadensteg über den Luitpoldhafen Maßnahmen 2012 neue Beleuchtung



Promenadensteg über den Luitpoldhafen Gestaltungskonzept



www.ludwigshafen.de